

2016年3月10日

取引先各位

東海電子株式会社

遠隔地用アルコール検知器 ALC-Mobile
NTTドコモ携帯電話ご使用のお客様へ

「法人向けiアプリDX」のサービス終了について

日頃より当社製品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
NTTドコモ携帯電話にて遠隔地用アルコール検知器 ALC-Mobile をご使用のお客様におかれまして、重要なご案内となります。

NTTドコモ様 HP において法人向けiアプリDXの案内が発表されました。

【参考：「法人向けiアプリDX」のサービス終了について】

http://www.docomo.biz/html/service/btoe_iapplidx/info.html

【参考：法人向けiアプリDX】

http://www.docomo.biz/html/service/btoe_iapplidx/

お知らせ

「法人向けiアプリDX」のサービス終了について

株式会社NTTドコモでは、「法人向けiアプリDX」を一般iアプリでは利用できない拡張機能を利用可能とするサービスとして、法人企業向けに提供して参りました。

しかしながら、モバイルの中心が携帯電話からスマートフォンに移行するなど事業環境が変化したことに伴い、誠に勝手ながら2019年3月31日(日曜)をもって、サービスを終了させていただきます。

今後ともお客様に安心・安全なモバイルインターネット環境をご提供できるよう、技術開発・サービス改善に取り組んで参りますので、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

【今後の予定】

- ASP提供先サービスの新規受付終了：2017年3月31日(金曜)
- すべてのサービス提供を終了：2019年3月31日(日曜)

※ 既にサービス提供済みのお客様につきましては、サービス終了までの期間、既存アプリのバージョンアップ、端末登録など引き続きご利用いただけます。

この発表により、遠隔地用アルコール検知器 ALC-Mobile をNTTドコモ携帯にてご使用のお客様は、アプリのご使用ができなくなるため他機種への乗換が必要となります。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

1) ご使用ができなくなる測定器と携帯電話の組み合わせ

アルコール測定器	携帯電話	使用可否
ALC-Mobile II	docomo ガラケー	使用不可
ALC-MobileBT	docomo ガラケー	使用不可
ALC-Mobile 有線	docomo ガラケー	使用不可

※別紙1：携帯電話対応機種一覧をご確認ください。

2) 遠隔地用アルコール検知器 ALC-Mobile 後継機種

機器名称	価格	仕様
ALC-Mobile II 	定価 78,000 円 (税抜)	携帯端末との接続はBluetooth方式となります。

後継機種につきましては、2011年から販売している【ALC-Mobile II】となります。2014年4月に販売開始しました【業務用クラウド型動画点呼 テレ点呼】に対応していません。

<本件に関するお問い合わせ先>

東海電子株式会社 東京事業所

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13 オリピック第3ビル 203号室

TEL:042-526-0905 / FAX:042-526-0906

e-mail : info@tokai-denshi.co.jp

URL : <http://www.tokai-denshi.co.jp>

有線 FOMA(docomo)版 (iアプリ終了)

機種	iアプリ プロファイル	備考
N903i	Doja 5.0LE	
N904i	Doja 5.1LE	
N905i	Doja 5.2LE	
N905i μ	Doja 5.3LE	
N906i	Doja 5.0LE	
N906i μ	Doja 5.0LE	
N906iL	Doja 5.0LE	
N-01A	Star 1.0	※1
N-02A	Star 1.0	※1
N-06A	Star 1.1	※1
N-08A	Star 1.1	※1
N-09A	Star 1.1	※1
N-01B	Star 1.2	※1
N-02B	Star 1.2	※1
N-04B	Star 1.3	※1
N-05B	Star 1.3	
N-07B	Star 1.3	※1・※2
N-01C	Star 1.5	※1
N-02C	Star 1.5	※1
N-03C	Star 1.5	※1
N-05C	Star 1.5	※1
N-02D	Star 1.5	※1
N-03D	Star 1.5	※1
N-01E	Star 2.0	※1
N-07E	Star 2.0	
N-01F	Star 2.0	※1・※2
CA-01C	Star 1.5	※1
F884iES(らくらくホンV)	Doja 5.1LE	
F-10A (らくらくホン6)	Doja 5.1LE	
F-11C	Star 1.2	※1・※2
F-02D	Star 2.0	
F-01E	Star 2.0	
F-07F	Star 2.0	

※1・・・携帯端末とALC-Mobile本体を接続している際、ALC-Mobile本体の電源オフ時は携帯端末のキー操作ができません。操作するには、ALC-Mobile本体の電源をオンにするか、携帯端末とALC-Mobile本体を接続しないで操作してください。(Star端末)

※2・・・GPS情報(位置情報)が取得できない。

(GPS値は0で表記され、送信の確認画面が毎回表示されます。)

● 以下の端末は検証を行いました。対応できませんでした。

「N705i」「N705i μ」「N706ie」「N-03A」「N-04A」「N-05A」「N-07A」「N-06B」「N-08B」

「F-05A」「F-06A」「F-03B」「F-04B」「F-05B」「F-06B」「F-07B」「F-08B」「F-10B」

「F-04C」「F-05C」「F-07C」「F-08C(らくらくホンベーシックⅢ)」「F-09C」「F-10C」

「F883iES(らくらくホンⅣ)」「F-09B(らくらくホン7)」「F-01C」「F-02C」「F-03C」「F-04D」

ALC-Mobile BT FOMA(docomo)版 (iアプリ終了)

最新のソフトウェアバージョンは1.6です。

機種	自動シャッター	2軸ヒンジ (簡単自分撮り)	備考
P-01A	○	×	
P-07A	○	×	
P-08A	○	×	
P-09A	○	×	※1
P-01B	○	×	
P-02B	○	×	
P-04B	○	×	
P-06B	○	○	
P-03C	○	×	
P-05C	○	×	
P-01F	○	×	※2
P-01G	○	×	※2
P-01H	○	×	※2
SH-01C	○	○	
SH-07B	×	×	
SH-05C	○	×	
SH-06C	○	×	
SH-10C	○	○	
SH-03D	○	○	
SH-05D	○	×	※2
N-01B	○	×	※1
N-02B	○	○	※1
N-04B	○	○	※1
N-02C	○	×	※1
N-03C	○	×	※1
N-05C	○	×	※1
N-02D	○	×	※1
N-01E	○	×	※1
CA-01C	○	○	
F-03B	×	×	
F-04B	×	×	
F-06B	×	×	
F-07B	×	×	
F-01C	○	○	
F-02C	○	×	
F-03C	○	×	
F-09C	○	×	
F-10C	○	×	
F-02D	○	○	
F-04D	○	×	
F-01E	○	×	
F-07F	○	×	

※自動シャッター未対応機種は手動での撮影となります。

※1・・・カメラプレビュー画面を小さく表示する仕様

※2・・・GPS情報(位置情報)が取得できない。(GPS値は0で表記します。)

測定結果送信毎にGPS取得失敗の確認画面が表示されます。

●以下の機種は検証を行いました、対応できませんでした。

「N-05B」「N-07B」「N-08B」「N-01C」「N-03D」「N-07E」「N-01F」「N-01G」「SH-04B」「SH-02C」

「SH-04C」「SH-11C」「SH-03E」「SH-06G」

「P-01C」「P-02C」「P-04C」「P-06C」「F-04C」「F-05C」「F-07C」「F-08C」「F-11C」「F-06D」「F-01G」

「F-05G」「L-01C」「L-03C」「L-10C」法人端末「F-06A」「F-05B」「F-10B」

ALC-Mobile II FOMA (docomo) 版 (iアプリ終了)

最新のソフトバージョンは1.6です。

ALC-Mobile II 対応機種	自動シャッター	2軸ヒンジ (簡単自分撮り)	備考
P-01A	○	×	
P-07A	○	×	
P-08A	○	×	
P-09A	○	×	※1
P-01B	○	×	
P-02B	○	×	
P-04B	○	×	
P-06B	○	○	
P-03C	○	×	
P-05C	○	×	
P-01F	○	×	※2
P-01G	○	×	※2
P-01H	○	×	※2
SH-01C	○	○	
SH-07B	×	×	
SH-05C	○	×	
SH-06C	○	×	
SH-10C	○	○	
SH-03D	○	○	
SH-05D	○	×	※2
N-01B	○	×	※1
N-02B	○	○	※1
N-04B	○	○	※1
N-02C	○	×	※1
N-03C	○	×	※1
N-05C	○	×	※1
N-02D	○	×	※1
N-01E	○	×	※1
CA-01C	○	○	
F-03B	×	×	
F-04B	×	×	
F-06B	×	×	
F-07B	×	×	
F-01C	○	○	
F-02C	○	×	
F-03C	○	×	
F-09C	○	×	
F-10C	○	×	
F-02D	○	○	
F-04D	○	×	
F-01E	○	×	
F-07F	○	×	

※自動シャッター未対応機種は手動での撮影となります。

※1・・・カメラプレビュー画面を小さく表示する仕様

※2・・・GPS情報(位置情報)が取得できない。(GPS値は0で表記され、送信の確認画面が毎回表示されます。)

測定結果送信毎にGPS取得失敗の確認画面が表示されます。

●以下の機種は検証を行いました、対応できませんでした。

「N-05B」「N-07B」「N-08B」「N-01C」「N-03D」「N-07E」「N-01F」「N-01G」「SH-04B」「SH-02C」「SH-04C」

「SH-11C」「SH-03E」「SH-06G」

「P-01C」「P-02C」「P-04C」「P-06C」「F-04C」「F-05C」「F-07C」「F-08C」「F-11C」「F-06D」「F-01G」「F-05G」

「L-01C」「L-03C」「L-10C」法人端末「F-06A」「F-05B」「F-10B」